


«УТВЕРЖДАЮ»  
Собственник здания или уполномоченное лицо



АКТ  
общего (весеннего/осеннего) осмотра здания

Нурек  
город

« 19 » август 20 16 г.

Здание № 36 корпус \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Мухоморова  
находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении  
ООО ЖСК "Восход"

наименование собственника или уполномоченного лица  
Эксплуатационная организация ООО "Сервис ЖСК"  
наименование

1 Общие сведения:

- 1.1 Год постройки 1978  
1.2 Материал стен кирп.  
1.3 Количество этажей пять  
1.4 Наличие технического подполья (этажа) имеется, электрощитовой оснащение  
\_\_\_\_\_, бойлера (водоповысительной установки) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, теплового узла имеется

1.5 Объем здания \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
1.6 Общая площадь здания 5455,3 м<sup>2</sup>

Комиссия в составе представителей:

инж. дир. ООО "Сервис ЖСК" Балагуров А.Д.  
инженер М.С. Ибрагимов А.К.  
инженер Д.В. Дубовский А.К.  
произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

- 1 Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:




Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ		
			Вид	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
Фундаменты	в уд. сост				
Цоколь	в уд. сост				
Стены наружные					
Стены внутренние					
Фасад	в удов. сост				
Балконы и карнизы	в уд. сост				
Водосточные трубы					
Внутренние водостоки					
Перекрытия	в уд. сост				
Полы	в уд. сост				
Перегородки	в уд. сост				
Крыша	не удов. сост. Течь кровли			м <sup>2</sup>	300
Окна	в уд. сост				
Двери	норм. в хор. сост.				
Лестничные клетки	в уд. сост				
Отмостка и тротуары	в уд. сост				
Система отопления	в уд. сост	подг. к отп. сезону			
Система водоснабжения	горячего	в уд. сост			
Система водоснабжения	холодного	в уд. сост			
Групповые приборы учета тепла, холодной и горячей воды		в уд. сост			
Система регулирования подачи тепловой энергии и учета					
Система канализации		в удов. сост			
Системы электроснабжения и освещения		в удов. сост			
Лифты		отсутств.			
Мусоропроводы, мусорокамеры		отсутств.			
Площадки контейнерные для сбора мусора		отсутств.			
Система дымоудаления					
Система вентиляции		в рас. сост			
Водоповысительные циркуляционные установки	и	отсутств.			
Антенны на крыше					



- 2 На основании результатов осмотра комиссия считает, что:
- 2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.
- 2.2 Здание требует капитального ремонта.
- Нужное подчеркнуть.

Председатель комиссии

Члены комиссии




Тасануртובה АА

подпись, инициалы, фамилия

Мехрибонимов Д. К

подпись, инициалы, фамилия



Дудовский А К

подпись, инициалы, фамилия

Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться.