

«УТВЕРЖДАЮ»
Собственноручная печать или углубленный оттиск печати
Индивидуальная печать
«ЖЭУ Волокно»
фамилия, инициалы
ИНН 4632158831
Общество с ограниченной ответственностью

Хурек
ГОРОД

8 корпус _____ по ул. (пер.) Кривоше

ВОО ЖСУ. Воеводине

Эксплуатационная организация ИПО ЖСХУ - ЖРБО наименование

1.1 Год постройки _____

1.2 Материал стен _____

1.3 Количество этажей _____

1.4 Наличие технического подполья (этажа) _____, электрощитовой _____
_____, бойлера (водоповысительной установки) _____
_____, теплового узла _____

M³

3525, 5

Комиссия в составе представителей:

иск. директора ООО «НУ-10» «Банковское АО	должность, фамилия, инициалы
член комиссии	М.П. Мещеряков А.К.
член комиссии	Дубовский А.К.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ		
			Вид	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
Фундаменты	в уд. сост.				
Цоколь	в уд. сост.				
Стены наружные	в уд. сост.				
Стены внутренние	в уд. сост.				
Фасад	в уд. сост.				
Балконы и карнизы	—				
Водосточные трубы	в уд. сост.				
Внутренние водостоки	в уд. сост.				
Перекрытия	в уд. сост.				
Полы	в уд. сост.				
Перегородки	в уд. сост.				
Крыша	не удовл.	тепл. проб. и		м ²	250
Окна	в уд. сост.				
Двери	в уд. сост.				
Лестничные клетки	в уд. сост.				
Отмостка и тротуары	в уд. сост.	ремонт отмостки		м ²	60
Система отопления	в уд. сост.				
Система водоснабжения горячего	—				
Система водоснабжения холодного	в уд. сост.				
Групповые приборы учета тепла, холодной и горячей воды	—				
Система регулирования подачи тепловой энергии и учета	—				
Система канализации	в уд. сост.				
Системы электроснабжения и освещения	в рад. сост.				
Лифты	отсутств.				
Мусоропроводы, мусорокамеры	отсутств.				
Площадки контейнерные для сбора мусора	отсутств.				
Система дымоудаления					
Система вентиляции	в рад. сост.				
Водоповысительные циркуляционные установки	и отсутств.				
Антенны на крыше	в уд. сост.				

- 2 На основании результатов осмотра комиссия считает, что:
- 2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.
- 2.2 Здание требует капитального ремонта.
- Нужное подчеркнуть.

Председатель комиссии

Балашутова А.А.

подпись, инициалы, фамилия

Члены комиссии

Мейсун Истомин А.К.

подпись, инициалы, фамилия

Дубов

подпись, инициалы, фамилия

Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться.