

«УТВЕРЖДАЮ»
Собственник или уполномоченное лицо



АКТ
общего (весеннего/осеннего) осмотра здания

Курск
город

«10» апреля 2016 г.

Здание № 53 корпус _____ по ул. (пер.) Менделеева
находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении _____

ООО "ЖСЭУ Волокно"

наименование собственника или уполномоченного лица

Эксплуатационная организация _____

ООО "Первое ЖСЭУ"

наименование

1 Общие сведения:

1.1 Год постройки 1967

1.2 Материал стен пан.

1.3 Количество этажей нет

1.4 Наличие технического подполья (этажа) есть, электрощитовой _____

есть, бойлера (водоповысительной установки) _____

теплового узла есть

1.5 Объем здания _____ м³

1.6 Общая площадь здания _____ м²

3808,2

Комиссия в составе представителей:

ин. дир. ООО "Первое ЖСЭУ" Иванюков А.А.

ин. тех. М.А. Мосеев А.К.

ин. тех. В.В. Вдовский В.К.

произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1 Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ		
			Вид	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
Фундаменты	в уд. сост.				
Цоколь	в уд. сост.				
Стены наружные	в уд. сост.				
Стены внутренние	в уд. сост.				
Фасад	в уд. сост.				
Балконы и карнизы					
Водосточные трубы					
Внутренние водостоки	в уд. сост.				
Перекрытия	в уд. сост.				
Полы	в уд. сост.				
Перегородки	в уд. сост.				
Крыша	неуд. сост.	течь кровли		л	40
Окна	в хер. сост.				
Двери	в хер. сост.				
Лестничные клетки	в хер. сост.				
Отмостка и тротуары	в уд. сост.				
Система отопления	в уд. сост.				
Система горячего водоснабжения					
Система холодного водоснабжения	в уд. сост.				
Групповые приборы учета тепла, <u>холодной</u> и горячей воды	в уд. сост.				
Система регулирования подачи тепловой энергии и учета	отсутств.				
Система канализации	в уд. сост.				
Системы электроснабжения и освещения	в рад. сост.				
Лифты	отсутств.				
Мусоропроводы, мусорокамеры	отсутств.				
Площадки контейнерные для сбора мусора	отсутств.				
Система дымоудаления					
Система вентиляции	в рад. сост.				
Водоповысительные и циркуляционные установки	отсутств.				
Антенны на крыше					

2 На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Нужное подчеркнуть.

Председатель комиссии

Гаммашев АА

подпись, инициалы, фамилия

Члены комиссии

Исмаилов Д.К.

подпись, инициалы, фамилия

Дубов

подпись, инициалы, фамилия

Дубовский А.К.

Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться.