

Собственник здания или уполномоченное лицо

« 46321535 20 г.

АКТ

Курса
Город

« ЛЛ » Dep 20 16 г.

Здание № _____ корпус _____ по ул. (пер.) _____
находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении ООО. "ПЕТУ ВОЛОДНО"

наименование собственника или уполномоченного лица
Эксплуатационная организация ооо "Первое ясту" наименование

1 Общие сведения:

1.1 Год постройки 1965

1.2 Материал стен Кефир

1.3 Количество этажей 3

1.4 Наличие технического подполья (этажа) нет, электрощитовой нет

бойлера (водоповысительной установки)

теплового узла интерста

1.5 Объем здания

1.6 Общая площадь здания 2504,80

Комиссия в составе представителей:

директор

центр

геллер

Заведующий И. А.

должность, фамилия, инициалы

фамилия, инициалы Исбаев И. И.

должность, фамилия, инициалы

фамилия, инициалы
Дубовский А. Г.

должность, фамилия, инициаль

произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ		
			Вид	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
Фундаменты	в урв. сост				
Цоколь	в урв. сост				
Стены наружные					
Стены внутренние					
Фасад	в урв. сост				
Балконы и карнизы					
Водосточные трубы	в урв. сост				
Внутренние водостоки	в урв. сост				
Перекрытия	в урв. сост				
Полы	в урв. сост				
Перегородки	в урв. сост				
Крыша	в урв. сост				
Окна	в урв. сост	ремонт кровли стр 15.			
Двери	в урв. сост				
Лестничные клетки	в урв. сост				
Отмостка и тротуары	в урв. сост				
Система отопления	в урв. сост				
Система горячего водоснабжения	в урв. сост				
Система холодного водоснабжения	в урв. сост				
Групповые приборы учета тепла, холодной и горячей воды	в урв. сост				
Система регулирования подачи тепловой энергии и учета					
Система канализации	в урв. сост				
Системы электроснабжения и освещения	в урв. сост				
Лифты	—				
Мусоропроводы, мусорокамеры	—				
Площадки контейнерные для сбора мусора	—				
Система дымоудаления	в урв. сост				
Система вентиляции	—				
Водоповысительные циркуляционные установки	и —				
Антенны на крыше	—				

2 На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Нужное подчеркнуть.

Председатель комиссии

Члены комиссии

А.А. Гаммисутотова А.А.
подпись, инициалы, фамилия
М.И. Местоминен А.И.
подпись, инициалы, фамилия
Дубов А.И.
подпись, инициалы, фамилия

Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться.